



Инструкция по применению APPLICATIONS INSTRUCTIONS

1. ПОВЕРХНОСТИ:

- Вся продукция Industrial Safety® серии TW успешно применяется на большинстве твердых и относительно ровных поверхностей. При этом, разная адгезионная способность покрытий и условия эксплуатации могут существенно влиять на срок службы.

2. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- очистите поверхность от пыли, жира и грязи;
- удалите отслоения старой краски, ржавчину и т.п.;
- вымойте особенно загрязненные поверхности;
- при необходимости обезжирьте поверхность.

ВАЖНО:

Температура поверхности при монтаже должна быть:

- пористые, «сыпучие» поверхности от +37 C до 0 C;
- гладкие, ровные поверхности от +37 C до – 10 C.

Влажность воздуха не более 60% RH.

Поверхность должна быть абсолютно сухая.

3. НАНЕСЕНИЕ:

- **Для элементов от 150мм:** Отогните защитную пленку на 50 мм от одного из концов материала и прижмите его клеевым слоем к поверхности. Продолжайте отгибать защитную пленку, при этом слегка прижимая материал другой рукой к поверхности.
- **Для элементов до 150мм:** Снимите защитную пленку полностью. Держа элемент за края, плавно выгните его клеящей стороной наружу и приложите клеевым слоем к центру выбранной площади, слегка прижмите рукой.
- при неправильной позиции изделия, аккуратно и медленно отклейте его от поверхности и приклейте заново (возможно только для гладких поверхностей).
- убедившись, что изделие расположено правильно, прокатайте его резиновым валиком максимально прижимая его к поверхности. Особое внимание необходимо уделить краям.
- убедитесь, что изделие приклеилось полностью.
- монтаж закончен.

ВАЖНО:

При образовании «пузырей», с усилием прокатайте данные места валиком.

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- при сильных загрязнениях изделий используйте мягкую щетку и небольшое количество мыльного раствора. Смойте остатки пены и загрязнений водой.
- при небольших загрязнениях изделий возможно использование средства для чистки стекол и чистую тряпку.

ВАЖНО: Использовать сильно действующие моющие средства, содержащие в своем составе абразивную составляющую, щавелевую и другие кислоты запрещено.

5. ДЕМОНТАЖ:

- аккуратно отклейте край изделия от поверхности.
- согните его и очень медленно, с небольшим усилием тяните материал параллельно поверхности, отклеивая изделие.

6. СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЙ:

- Срок службы существенно зависит от типа поверхности, условий эксплуатации, механических нагрузок, ухода и прочих трудно прогнозируемых факторов. В силу этого, срок эксплуатации не может быть определен однозначно и является предполагаемым в каждом конкретном случае.

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ:

- Хранить продукцию при температуре около 22С и влажности 50%.
- Не допускается хранить изделия под механической нагрузкой и в зоне попадания прямых солнечных лучей.
- В процессе хранения продукция не должна подвергаться попаданию влаги, химических веществ и их соединений.
- Срок использования изделий: в течение 1 года с момента приобретения.